



職安警示

被挖土機彈出的硬物擊中

1. 意外日期： 2025 年 12 月

2. 意外地點： 一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名吊索工人在等待挖土機沿行車通道駛過時，懷疑被移動中的挖土機履帶彈出的細小硬物擊中頸部。他被送往醫院後，於同日證實死亡。

4. 紿承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人被挖土機所危害，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 在合理切實可行範圍內，以適當的屏障劃設及圍封挖土機的操作區域，並展示警告告示，及採取管制措施以防止未獲授權的人進入該圍封範圍；
- 為工人提供及維持安全通道，該通道須與移動的挖土機分隔，並使用適當的屏障及標誌加以劃分；
- 依據製造商的指示檢查及妥善保養挖土機，以確保其處於安全工作狀態；
- 制定及實施一個有效的使用挖土機監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。



5. 參考資料¹：

- [《安全使用挖土機工作守則》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件