



職安警示

被墮下的玻璃幕牆板砸斃

1. 意外日期： 2024 年 12 月
2. 意外地點： 一個樓宇建築地盤
3. 意外摘要：

在一次吊運操作中，一條纖維吊索透過安裝於天花的滑輪組吊起一塊重型玻璃幕牆板時突然斷裂。該幕牆板隨即墮下並翻倒，擊中一名進行該吊運操作的工人。他同日在醫院內證實死亡。

4. 給擁有人／承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在使用起重機械及起重裝置升起或下降負荷物時受到危害，擁有人／承建商／僱主應提供及維持以下預防措施：

- 確保每一鏈條、纜索或其他起重裝置(包括纖維吊索)結構良好，採用堅固及可靠的物料製成；
- 確保每一鏈條、纜索或其他起重裝置(包括纖維吊索)，在每次使用前已由合資格的人進行檢查，以確保沒有出現不正常的損耗、可見的裂縫、伸長、鬆開等情況；
- 委派一名合資格督導人員監督吊運操作，包括懸掛／解除負荷物的索具，以確保所有風險已有效地消除或減輕；
- 在充分考慮負荷物的重量、形狀及性質後，制定吊運操作計劃，並確保在合適的吊運角度中進行吊運操作以防止對起



重裝置(包括纖維吊索)造成過大應力；

- 確保所有參與懸掛／解除索具操作的工人，已接受有關索具裝配的適當訓練，並有能力使用適當的裝配方法以吊起負荷物及遠離吊運時的危險區域；
- 制定及實施一個吊運操作工作的安全工作系統，包括有效的監察及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《工廠及工業經營\(起重機械及起重裝置\)規例簡介》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件