



職安警示

被墮下的金屬管砸斃

1. 意外日期： 2024 年 12 月
2. 意外地點： 一個露天貨場
3. 意外摘要：

一名工人在露天貨場內，站立在一輛貨車式起重機旁時，車斗上的金屬管剛在捆綁帶鬆開後突然滾落並擊中他。該工人於同日證實死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為確保從事貨物裝卸工作的工人的職業安全，東主／僱主應提供及維持以下預防措施：

- 適當地堆疊、穩固和處理負荷物，以防止負荷物在索具懸掛／解除操作過程中移位；
- 使用足夠強度的固定措施，例如堅固支撐、約束裝置或捆綁帶，以確保負荷物在鬆開捆綁帶且負荷物尚未被起重設備完全支撐之前，仍然保持穩定；
- 確保所有參與索具懸掛／解除工作的工人，已接受有關索具裝配的適當訓練，並有能力使用適當的裝配方法，並在吊運過程中遠離危險區域；
- 委派一名合資格督導人員監督裝卸作業，包括負荷物的穩定性、懸掛／解除負荷物的索具等，以確保所有風險已有效地消除或減輕；



- 制定及實施一個裝卸作業的安全工作系統，包括有效的監察及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件