



職安警示

被倒塌的門架擊中

1. 意外日期： 2025 年 7 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

一名工人以火焰切割方式拆卸一個金屬門架的工字鐵時，金屬門架突然倒塌。該名工人與倒塌的門架一同墮下，但由於其佩戴的安全吊帶連接在他操作的一部動力操作升降工作台（“升降台”）上，因而被吊帶繫著。然而，另一名在附近地面指揮交通的工人則被倒塌的金屬門架砸斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在進行金屬門架拆卸工作時被任何結構或其部分擊中，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括以下預防措施：

- 為即將被拆卸的臨時構築物（按需要）提供必要的支撐，以防止該構築物的任何部分在施工期間意外分離、倒塌或損壞；
- 確保沒有工人在拆卸中的臨時構築物的底部或附近工作、經過或停留；
- 在合理切實可行範圍內圍封要進行拆卸工作的區域，及展示適當的警告告示，並採取控制措施以防止未經授權人士進入該圍封區域；



- 禁止工人離開處於升高狀態的升降台的平台，除非已經過充份評估及解決所有可預見的危險後，並計劃妥當方可准許進行；
- 根據風險評估的結果、安全法例及安全指引，為拆卸工作制定安全施工方案及工序，並充份考慮待拆卸構築物的建造／構造、大小、形狀、重心、工作次序、工作環境，以根除工人所面對的風險；
- 確保拆卸工作由具備所需的安全資料、指導及訓練的工人，須在合資格督導人員直接監督下才可進行。該合資格督導人員應具備足夠的技術知識，並能夠閱讀理解該工作的圖紙、風險評估報告及施工方案；以及
- 制定及實施一個金屬門架拆卸工作的有效監察及控制制度。

5. 參考資料¹：

- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。