



職安警示

被一部混凝土鑽孔機的旋轉鑽頭纏繞

1. 意外日期： 2025 年 11 月

2. 意外地點： 一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在操作一部立式混凝土鑽孔機在牆壁鑽孔時，其衣服被該鑽孔機的旋轉鑽頭纏繞而致頸部受壓。他被送往醫院後，於同日證實死亡。

4. 紿承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在進行鑽孔工作時遭受混凝土鑽孔機旋轉部件所危害，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 確保混凝土鑽孔機的所有危險部件（包括旋轉鑽頭）均加以有效防護，而該防護亦應在機器運作時保持有效；
- 依據製造商指引檢查及妥善保養混凝土鑽孔機，以確保其處於安全工作狀態；
- 確保工人在操作混凝土鑽孔機時不得穿著寬鬆衣物或配飾；
- 根據風險評估的結果，並充份考慮工作的性質及工作環境，為鑽孔工作制定安全施工方案及工序；
- 制定及實施一個有效的鑽孔工作監察及控制制度；以及



- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《機械的防護及操作手冊》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件