

確保隔氣彎管儲有積水

樓宇排水管如出現裂縫或損毀，或隔氣彎管乾涸，病毒便有機可乘，造成環境污染，繼而促使病毒傳播。

一般樓宇的排水管會連接各單位的洗手盆 / 鋅盆、浴缸 / 淋浴盆、馬桶和地台排水口。上述衛生設備都各設有隔氣彎管(包括U形、樽形或反虹吸隔氣彎管)，防止污水管的臭味和昆蟲進入樓宇內。聚水器內須有足夠貯水，方可發揮其隔氣功能。

預防隔氣彎管乾涸方法及排水口消毒程序：

- 檢查洗手盆 / 鋅盆、浴缸 / 淋浴盆、馬桶和地台排水口（可請合資格技工檢查及維修）
 - 確保上述衛生設備都設有隔氣彎管；
 - 隔氣彎管裝置正確；
 - 聚水器沒有裂縫或損毀；和
 - 沒有滴漏。
- 定期把約半公升清水倒入所有排水口，約每星期一次。
- 如隔氣彎管有損毀，或排水口發出臭氣，應立即維修。

衛生署

2007年 9月 12日