



職安警示

被維修列車撞倒

1. 意外日期： 2025 年 8 月
2. 意外地點： 一所鐵路車廠
3. 意外摘要：

一名工人在鐵路車廠工場內橫越一條鐵路軌道時，遭倒車中的維修列車撞倒，並於同日在醫院內被證實死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人在工作地點被移動的列車撞倒，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括以下預防措施：

- 確保進行保養或維修的列車停放時，已牢固拉緊其煞車手掣並以適當木楔固定；
- 在合理切實可行範圍內圍封要進行列車保養或維修工作的區域，並展示適當的警告告示及實施控制措施，以防止未經授權人士進入該圍封區域；
- 為工人提供及維持安全通道，該通道須與移動的列車分隔，並使用適當的屏障及標誌加以劃分；
- 在當眼處張貼告示，提醒工人留意移動的列車及使用指定的通道；
- 確保在保養或維修工作區域內的每名工人時均穿著高能見度



或反光背心；

- 制定及實施一個有效的列車保養或維修工作監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件