



職安警示

被倒塌的牆壁壓斃

1. 意外日期： 2025 年 11 月
2. 意外地點： 一棟拆卸中的村屋
3. 意外摘要：

一名女工於一棟拆卸中的村屋磚砌圍牆外進行人手清理工作時，該圍牆突然倒塌將其壓住。她於同日在醫院內宣告死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在進行拆卸工作時被任何結構或其部分擊中，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 為即將被拆卸的構築物（按需要）提供必要的支撐，以防止該構築物的任何部分在施工期間意外分離、倒塌、倒下或損壞；
- 確保沒有工人在拆卸中的構築物及其任何部分的底部或附近工作、經過或停留；
- 在合理切實可行範圍內圍封要進行拆卸工作的區域，及展示適當的警告告示，並採取控制措施以防止未經授權人士進入該區域；
- 根據風險評估的結果、安全法例、安全守則及安全指引所載的要求，為拆卸工作制定安全施工方案及工序，以根除工人所面對的風險；



- 確保拆卸工作由具備所需的安全資料、指導及訓練的工人，須在一名合資格督導人員直接監督下才可進行。該合資格督導人員應具備足夠的技術知識，並能夠閱讀理解該工作的圖紙、風險評估報告及施工方案；以及
- 制定及實施一個拆卸工作的有效監察及控制制度。

5. 參考資料¹：

- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)
- [《建築物拆卸作業守則2004年》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件