



職安警示

被夾於水缸與鑽孔樁套管之間

1. 意外日期： 2026 年 1 月
2. 意外地點： 一個地基地盤
3. 意外摘要：

一名吊索工人在協助將一個水缸卸載至地面的吊運作業時，被夾於水缸與毗鄰的鑽孔樁套管之間。他被送往醫院後，於同日不治身亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為確保從事裝卸作業的工人的職業安全，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 確保在平坦、水平和堅硬的表面上存放或處理負荷物；
- 適當地穩固和處理負荷物，以防止它們在懸掛／解除索具操作過程中移動；
- 委派一名合資格督導人員監督裝卸作業，包括負荷物的穩定性、懸掛／解除負荷物的索具等，以確保所有風險已有效地消除或減輕；
- 確保所有參與懸掛／解除索具工作的工人，已接受有關索具裝配的適當訓練，並有能力使用適當的裝配方法，並在吊運過程中遠離危險區域；
- 制定及實施一個有效的裝卸作業的監察及控制制度；以及



- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《安全使用流動式起重機工作守則》](#)
- [《工廠及工業經營\(起重機械及起重裝置\)規例簡介》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件