



職安警示

被夾於移動式升降工作平台與間牆之間

1. 意外日期： 2026 年 1 月

2. 意外地點： 一個樓宇建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在一幢興建中的樓宇操作一部鉸剪型移動式升降工作平台(“升降台”)進入地庫升降機槽時，被夾於該升降台的護欄與一個門口框頂部之間。他被送往醫院後，於同日不治身亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人因使用升降台時遭受危害，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 揀選適當的升降台，確保其安全操作負荷、高度及規格等適用於所需進行的工作；
- 在合理切實可行範圍內，為升降台安裝有效和適當的輔助防護裝置，例如實體屏障、壓力感應器或接近傳感裝置，以減低工人被夾的風險；
- 確保每部升降台構造良好，具有足夠強度，且沒有明顯不妥之處；
- 依據製造商的指示，定期檢查、測試和妥善保養升降台，以確保其處於安全工作狀態；



- 確保升降台的每個控制器應具備自動煞停的功能，即鬆開控制器(例如觸發器的操縱桿或腳踏開關)後會自動停止或轉回空檔的位置。控制器應設於能夠防止意外啟動的位置；
- 確保每個控制器的功能應在該裝置上或附近清楚顯示及標明；
- 確保升降台只限由曾接受適當訓練和合資格操作升降台的人士操作，有關訓練應理論與實習兼備，完成訓練後，操作員需接受及通過適當的考核，確保他們熟悉安全操作升降台；
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施，例如緊急情況的救援計劃；以及
- 制定及實施一個使用升降台的有效監察及控制制度。

5. 參考資料¹：

- [《安全使用移動式升降工作平台指引》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。